《鸡西市庆龙煤矿有限公司矿区生态修复方案》

评审意见书

鸡西市矿产资源储量评审中心

2026年10月

矿区生态修复方案评审意见表

方案名称	鸡西市庆龙煤矿有限公司矿区生态修复方案		
项目单位	鸡西市庆龙煤矿有限公司		
编制单位	哈尔滨梦时环保科技有限公司		
组织评审单位	鸡西市矿产资源储量评审中心		
采矿许可证号	C2300002010091120074556	有效期至	2029 年 1 月 17日
矿区面积	1.1684km²	生产规模	30 万吨/年
复垦区面积	118.4577hm²	其中永久建设用地	0
复垦责任范围面积	112.8858hm²	复垦率	100%
矿山剩余服务年限	12.6 年	方案服务年限	16.6 年

一、矿山地质环境保护与土地复垦近期工作安排和费用投资与预存情况

鸡西市庆龙煤矿有限公司矿区生态修复垦区面积 118.4577hm²，复垦责任区面积 112.8858hm²，估算静态总投资为 223.68 万元，动态总投资为 283.52 万元。

目前，鸡西市庆龙煤矿有限公司已缴纳生态修复方案资金 266.68 万元，后续还需缴纳 16.84 万元。矿山生态修复近期年度工作安排与费用投资情况见表 1、表 2。

表 1：鸡西市庆龙煤矿有限公司矿区生态修复近期年度工作及经费安排

序号	修复阶段	范围	所属生态修复区块	是否为临时用地	主要工程措施	工程量	面积（hm²）	费用（万元）
1	2026 年 6 月 -2027 年 5 月	-	塌陷区复垦单元	否	采空塌陷监测点	12 点	109.2	6.59
					采空塌陷监测	48 点·次		
					地下水环境监测点	2 点		
					地下水环境监测	24 点·次		
					地表水环境监测点	2 点		
					地表水环境监测	8 点·次		
					人工巡查	12 次		
		-	工业广场复垦单元	否	土壤监测点	2 点	3.6858	
					土壤监测	2 点·次		
2	2027 年 6 月 -2028 年 5 月	-	塌陷区复垦单元	否	采空塌陷监测	48 点·次	109.2	5.59
					地下水环境监测	24 点·次		
					地表水环境监测	8 点·次		
					人工巡查	12 次		
		-	工业广场复垦单元	否	土壤监测	2 点·次	3.6858	
3	2028 年 6 月	-	塌陷区复垦单元	否	采空塌陷监测	48 点·次	109.2	5.59
					地下水环境监测	24 点·次		

	-2029年5月				地表水环境监测	8点·次		
					人工巡查	12次		
		-	工业广场复垦单元	是	土壤监测	2点·次	3.6858	

表2：鸡西市庆龙煤矿有限公司矿区生态修复费用年度缴存计划表 单位：万元

年份	年度预存金额（万元）	占总费用比（%）
2026	3.37	20
2027	1.12	7
2028	1.12	7
2029	1.12	7
2030	1.12	7
2031	1.12	7
2032	1.12	7
2033	1.12	7
2034	1.12	7
2035	1.12	7
2036	1.13	7
2037	1.13	7
2038	1.13	7
合计	16.84	100

二、专家组审查结果

《鸡西市庆龙煤矿有限公司矿区生态修复方案》基本符合《矿区生态修复方案编制指南（临时）》《土地复垦方案编制规程》《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及相关技术标准的要求，编制格式基本符合要求，内容较为齐全，基本反映了矿区生态修复有关情况。矿山基本情况介绍清晰、土地利用现状明确；确定的调查范围、修复范围完整并符合要求；矿山地质环境影响与土地损毁评估较合理；可行性分析较准确，确定的修复方向较合理；工程部署及修复措施可行；进度安排较合理；公众参与和保障措施较完备。

专家组成员一致同意该《方案》评审通过。

2026年10月13日

三、附件

《鸡西市庆龙煤矿有限公司矿区生态修复方案》评审专家组名单。

鸡西市庆龙煤矿有限公司庆龙煤矿矿区生态修复方案评审专家名单

	姓 名	职 务	职 称	签 名
专家名单	李玲钰	组长	高级工程师	李玲钰
	王艳君	组员	高级工程师	王艳君
	徐德兰	组员	高级工程师	徐德兰
	张东昌	组员	工程师	张东昌
	王 颖	组员	工程师	王颖